

Aktion 17C6

Feldaktion

Thema	Ölkühler
Marke	Volkswagen, Nutzfahrzeuge
Vorgangs-Nr.	2017025/1
Aktion	17C6
Hinweis	
Art	Serviceaktion

Fahrzeugdaten

7H/7J/7L

Verkaufstypen

Typ	MJ	Marke	Bezeichnung	MKB	GKB	GKBA
7H*	2007	N		AXD*	*	*
7H*	2007	N		BNZ*	*	*
7H*	2007	N		BPC*	*	*
7H*	2007	N		AXE*	*	*
7H*	2008	N		AXD*	*	*
7H*	2008	N		BNZ*	*	*
7H*	2008	N		AXE*	*	*
7H*	2008	N		BPC*	*	*
7J*	2007	N		AXD*	*	*
7J*	2007	N		BPC*	*	*
7J*	2007	N		AXE*	*	*
7J*	2007	N		BNZ*	*	*
7J*	2008	N		AXD*	*	*
7J*	2008	N		BNZ*	*	*
7J*	2008	N		AXE*	*	*
7J*	2008	N		BPC*	*	*
7L*	2007	V		BPE*	*	*
7L*	2007	V		BAC*	*	*
7L*	2007	V		BPD*	*	*
7L*	2008	V		BPE*	*	*
7L*	2008	V		BAC*	*	*
7L*	2008	V		BPD*	*	*

Fahrgestell-Nummern

Hersteller	Füllz	Typ	Füllz	MJ	Wk	Von	Bis	Prod von	Prod bis
WV1	???	7H	?	7	H	000042	151525		
WV1	???	7H	?	7	X	022710	029355		

Aktion 17C6

Hersteller	Füllz	Typ	Füllz	MJ	Wk	Von	Bis	Prod von	Prod bis
WV1	???	7J	?	8	X	000200	005763		
WV2	???	7H	?	7	H	000053	151524		
WV2	???	7H	?	7	X	000020	029485		
WV2	???	7H	?	8	H	000006	034198		
WV1	???	7H	?	8	H	000005	034346		
WV1	???	7H	?	8	X	000341	004052		
WV1	???	7J	?	7	X	007296	029483		
WV2	???	7H	?	8	X	000210	005780		
WV3	???	7J	?	7	X	007471	029458		
WV3	???	7J	?	8	X	000004	005778		
WVG	???	7L	?	7	D	016743	082811		
WVG	???	7L	?	8	D	000020	019450		
WVG	???	7L	?	8	Z	000007	000102		

Dokumente

Dokumentname
master.xml
attachment4.jpg

Aktion 17C6

Lohn:	Prüfen Sie im System Service-Online bzw. FISH prüfen, ob das Fahrzeug von der Aktion '17C6' betroffen ist bzw. ob die Aktion bereits durchgeführt wurde:	0 ZE
	Fahrzeug betroffen und Aktion laut System nicht durchgeführt: Prüfen, ob Aktionsaufkleber mit Eintrag „17C6 Datum/Stempel“ im Bereich der Reserveradmulde (Touareg) / im Bereich des Fahrerfußraumes (T5, neben dem Datenaufkleber) vorhanden ist. Hinweis: Falls Aufkleber vorhanden, sind keine weiteren Arbeiten erforderlich. Aufkleber nicht vorhanden und Aktion laut System nicht durchgeführt:	0 ZE
Kriterium 01 und 02	Prüfung, ob Öl in Kühlfüssigkeit	0 ZE
Kriterium 01 oder	Ersatz Ölkühler T5, 5-Zyl.-Diesel (ohne Klimaanlage) AP: 17 40 19 99 - APOS/2; Bildtafel T20-00	220 ZE
Kriterium 01	Ersatz Ölkühler T5, 5-Zyl.-Diesel (mit Klimaanlage) AP: 17 40 19 99 - APOS/2; Bildtafel T20-00	250 ZE
Falls Öl im Kühlmittelkreislauf, nach TPI 2007676:	Nach TPI Kühlsystem spülen, Dichtungen wechseln und Ölkühler umbauen AP: 19 01 19 99 - APOS/2; Bildtafel T20-00	Nach Aufwand
Kriterium 02	Ersatz Ölkühler Touareg, 5-Zyl.-Diesel AP: 17 40 19 99 - APOS/2; Bildtafel T20-00	160 ZE
Falls Öl im Kühlmittelkreislauf, nach TPI 2007699:	Nach TPI Kühlsystem spülen, Dichtungen wechseln und Ölkühler umbauen AP: 19 01 19 99 - APOS/2; Bildtafel T20-00	Laut TPI

Ersatzteile

Die Ersatzteile sind bedarfsgerecht zu bestellen!

Das Ölfitermodul ist nur im Einzelfall nach der Vermessung und nur falls notwendig zu bestellen!!

Aktion 17C6

Hinweise**Technischer Hintergrund**

An allen betroffenen Touareg- und T5- Fahrzeugen mit 5-Zylinder Dieselmotor besteht die Möglichkeit, dass aufgrund von Undichtigkeiten innerhalb des Ölkühlers Öl in den Kühlmittelkreislauf gelangen kann.

An einigen Fahrzeugen ist zusätzlich das Gewinde der Ölfilterverschraubung am Ölfiltermodul nach Arbeitsanleitung zu vermessen und gegebenenfalls das Ölfiltermodul zu ersetzen.

Abhilfe

Es sind nicht immer alle Fahrzeuge aus den betroffenen Fahrgestellnummerbereichen von dieser Aktion betroffen! Grundsätzlich ist vor einer Reparatur mit Hilfe der Systeme Service-Online oder FISH (VSI) zu überprüfen, ob das Fahrzeug von dieser Aktion betroffen ist!

Ist dies der Fall, dann ist der Arbeitsumfang – gemäß FISH (VSI) / Service-Online- zu überprüfen und abzuarbeiten.

Bitte überprüfen Sie, ob das Fahrzeug auch von anderen Feldaktionen/ Maßnahmen betroffen ist.

Kunden-Benachrichtigung

In Deutschland werden die Halter der betroffenen Fahrzeuge direkt durch die Volkswagen AG benachrichtigt. Informieren Sie bitte auch Ihre Neu- und Gebrauchtwagenabteilung, damit diese Fahrzeuge sofort und nicht erst vor dem Verkauf überprüft und instand gesetzt werden.

Abrechnungshinweise

	VCS-SAGA	SAGA/2
Schadensnummer:	17C6 099 FS5	17C6 0099 FS5
Reparaturkennzeichen:	2	schadensverursachende AP oder OT- Position
Antragsleitdaten:	R171 (Touareg) 7171 (T5)	-
Antragsart:	-	Aktion Fahrzeug (7 10) Aktion vor Auslieferung (7 90 - noch nie zugelassene Fahrzeuge)
Kriterium:	Siehe Service-Online/ FISH (VSI) 01= Ölkühler T5 02= Ölkühler Touareg	